

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 12.06.2023

Профессия: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Вид экономической деятельности:
предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

Оборудование, использование которого привело к травме: отвертка шлицевая с деревянной ручкой

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Кустовая площадка N-месторождения, на которой установлены подъемный агрегат, буровая установка. Установка электроприводного центробежного насоса (далее – УЭЦН) находилась в подвешенном состоянии на элеваторе подъемного агрегата. Приемная сетка гидрозащиты УЭЦН располагалась на уровне 1 метра от рабочей площадки, одно из двух креплений приемной сетки разорвано (края разомкнуты), второе крепление приемной сетки не демонтировано.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Выполняя демонтаж приемной сетки с гидрозащиты УЭЦН, электромонтер, держа отвертку острием вверх, с усилием просунул ее между приемной сеткой и корпусом УЭЦН. В этот момент приемная сетка лопнула. По инерции работник отдернул руку, в которой находилась отвертка, в сторону правого глаза, в результате чего была получена травма.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением внутриглазных оболочек, гифема.

Степень тяжести: тяжелая

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Попадание инородного тела через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других)

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении работодателем требований безопасности в технологической документации.

Сопутствующая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ.
2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.